

Утверждаю

Директор ГБОУ ЦАО СШ № 1

Канев Ю.В.

«16» апреля 2018 год

АКТ ОБЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

«16» апреля 2018 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования
- 1.2. Адрес объекта 166000, Российская Федерация, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 20600,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да) – 14019 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год
- 1.6. Название организации (полное наименование согласно Уставу) : Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина»
- 1.7. Юридический адрес организации: 166000, Российская Федерация, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Общеобразовательная школа

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусные городские маршруты до остановок : площадь имени В.И. Ленина, ул. Пионерская
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) - 10 мин
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
 - 3.2.4. перекрестки: регулируемые, нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - да
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступен избирательно для категорий инвалидов.

Территория:

Вход на территорию оборудовать элементами информации доступными для МГН. Обозначить направления пути движения с использованием тактильной бетонной плитки. На территории на основных путях движения предусмотреть места отдыха, доступные для МГН, оборудованные скамьями, светильниками, указателями.

Входная группа:

Крыльцо школы оборудовать антискользящим покрытием на основе резиновой крошки. На ступенях установить алюминиевые прорезиненные порожки. Оборудовать крыльцо перилами и поручнями. Установка откидного пандуса. Заменить входную дверь на соответствующую нормам. Установить антивандальную кнопку вызова. Установить тактильно-контрастные напольные указатели.

Общие места пользования:

Установить на пути движения тактильно-визуальные указатели, напольные указатели. На лестницах заменить перила для доступа МГН. Все дверные проемы помещений целевого назначения и лестничной клетке обозначить контрастной лентой. Установить тактильные таблички о назначении помещений. На каждом этаже установить тактильную план-схему этажа. Перепланировать на 1 этаже санузел с созданием отдельной санитарной кабины, отвечающей потребностям МГН.

Технологические решения:

В фойе установить информационный терминал. Установка стационарной индукционной системы. Установка мобильной системы перемещения инвалида-колясочника.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
7	Все зоны и участки	Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденной Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 года № 413-п

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЦ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на заседании Рабочей группы по содействию в формировании доступной среды к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ненецкого автономного округа

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) да при капитальном ремонте

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности - www.school1naryanmar.ru (наименование сайта, портала)